
Optimierung des Schulzentrums Rhede GESA Rhede


AK Bildung 05.09.2018




Aktueller Baubereich: Bauabschnitte 2, 3a+3b EG



Aktueller Baubereich: Bauabschnitte 3a+3b 1.OG



Aktueller Baubereich: Bauabschnitt 3b 2.OG



Bauteilübersicht GESA / EG





Provisor. Eingang Fachunterrichtstrakt Büssingstr.







Fassade Fachunterrichträume zum Innenhof 2







Fassade Fachunterrichträume zum Innenhof 2







Fassade Fachunterrichträume Innenhof 2 außen








Fassade Fachunterrichträume Innenhof 2 außen










Kanalarbeiten vor dem Fachunterrichtstrakt









Kanalarbeiten vor dem Fachunterrichtstrakt









<u>Asbestsanierung BA 3b – Vorbereitung Schleuse</u>







<u>Asbestsanierung BA 3b – Schleuse</u>









Asbestsanierung BA 3b – Flur 2.OG







Asbestsanierung BA 3b – Flur 2.OG










<u>Asbestsanierung BA 3b – Klassenraum 2.OG</u>









<u>Asbestsanierung BA 3b – Klassenraum 2.OG</u>









Asbestsanierung BA 3b – eh. Lehrmittelraum 2.OG









Asbestsanierung BA 3b – Sprechzimmer 2.OG










Dachüberblick Fachraumtrakt/Küche/Mensa BA 2










Auladecke, Bauabschnitt 3a










Stützen Abbruch Aula, Bauabschnitt 3a










Abbruchkante Aula, Bauabschnitt 3a









Schnittkante Auladecke, Bauabschnitt 3a







Öffnung Auladecke, Bauabschnitt 3a



